

**MARINHA DO BRASIL****DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA****COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2020**

Venho informar que a empresa **KM COMÉRCIO E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.413.147.0001-10**, situada à Rua Santiago, nº 28 – Quadra 5 - Lote nº 29, casa 1 - Jardim Panamá - Duque de Caxias/RJ, CEP: 25.086-350, prestou serviços de reformas à Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento Submarino com Propulsão Nuclear - COGESN, situada à Praça Barão de Ladário, s/n, Centro, CEP: 20091-907 - Rio de Janeiro/RJ, nos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) dessa Coordenadoria-Geral situados no condomínio Rio Marina Resort, em Itacuruçá – 3º Distrito de Mangaratiba/RJ, conforme abaixo:

PNR	SERVIÇO REALIZADO
BL1-505	Demolição e reconstrução de parede na cozinha para Eliminar Infiltração; Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; e Adequação da tomada da cozinha com mudança de posição e também do quarto.
BL2-201	Retirada de infiltração e reconstrução da parede do quarto de solteiro advindas do revestimento externo; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL2-212	Retirada de infiltração e reconstrução da parede da sala de estar; Reconstituição de reboco existente na varanda superior; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 002/2020, para a empresa KM Comércio e Serviços Construções EIRELI – ME.

PNR	SERVIÇO REALIZADO
BL2-401	Retirada de infiltração e reconstrução da parede próximo à porta de acesso à varanda e suíte (pavimento superior); Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda da suíte; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL2-502	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda da suíte.
BL4-102	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda.
BL4-110	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda.
BL4-201	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda.
BL4-202	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda.
BL4-302	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda da suíte; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL4-310	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda da suíte; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL4-402	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL4-502	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.



Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 002/2020, para a empresa KM Comércio e Serviços Construções EIRELI – ME.

PNR	SERVIÇO REALIZADO
BL4-601	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL4-603	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL4-608	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL5-202	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.
BL5-608	Retirada do reboco existente e aplicação de novo reboco na varanda; Realocação das tomadas acima da bancada da cozinha, em face da instalação dos armários planejados; e Realocação do interruptor e das tomadas dos quartos de solteiro, em face da instalação dos armários planejados.

O serviços supracitados totalizaram **R\$ 46.745,00 (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco Reais).**

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2020.


FABIANO CAMARA DE SOUZA
Capitão-Tenente (AA)
Fiscal do Serviço